

3D Druck-Modelle aus Resin by Trino.de

Vorgehensweise mit den 3D Druck-Modellen von Trino.de

Die Modelle wurden von mir gezeichnet und gedruckt.

Du kannst die Modelle ganz einfach lackieren, anmalen und/ oder sprühen.

Wenn etwas an die Modelle geklebt werden muss, lässt sich Sekundenkleber oder ein UV-Klebestift verwenden. Du kannst die Modelle schleifen und fräsen.

Sollten Löcher angepasst werden, weil diese nicht im den richtigen Maß sind, empfehle ich das mit der Hand zu bohren. Soll beispielsweise ein 2 mm-Loch vorhanden sein und ein 1,7 mm-Bohrer passt in das vorhandene Loch, dann bohre es erst mit 1,7 dann 1,8 dann 1,9 und am Ende mit 2,0 mm aus. Wenn man es gleich mit einem 2,0 mm-Bohrer bohrt, kann das Modell auseinanderbrechen.

Bei Reifen und Felgen kann es passieren, dass diese schwer ineinander zu schieben sind. Bohre die Löcher dann ebenfalls mit der Hand aus. Ich lackiere die Reifen mit Revell Schwarz matt.

Die Achse haben immer ein Achsdurchmesser von 1,2 mm. Es kann sein, dass eine Seite verschlossen ist, die kann man dann leicht mit einem 1,2 mm-Bohrer aufbohren.

Möglicherweise haben die Modelle leichte Druckspuren vom Drucken oder auch kleine Punkte vom Stützmaterial. Beides lässt sich abschleifen.

Das Material Härtet bei UV Licht aus

Gefahrenhinweise:

1.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2

Schwere Augenschädigung

/Augenreizung: Augenreiz. 2

Sensibilisierung der Atemwege

/Haut: Sens. Haut 1

Gefahrenhinweise:

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

1.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

N,N'-(2,2-Dimethylpropyliden)-hexamethyldiamin

1,6-Hexandioldiacrylat

1,1,1- Trihydroxymethylpropyltriacrylat (vgl. Trimethylolpropantriacrylat)

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN

: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung

: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

